



COMUNE DI CASTELDACCIA

Provincia di Palermo

Reg. Area III n. 31/2017

ORDINANZA SINDACALE N° 22 DEL 04-05-2017

OGGETTO: Affioramento di acque reflue da un pozzetto della P.I. di via Lungarini (via Aleramo).

IL SINDACO

Premesso che a seguito della segnalazione dei residenti questo UTC – area manutenzioni, ha effettuato in data 03/05/2017 un sopralluogo, coadiuvato dalla squadra degli operai comunali, ed alla costante presenza, anche, dei rappresentanti della ditta che gestisce la pubblica illuminazione, durante il quale sono stati aperti diversi pozzetti della pubblica illuminazione della zona e si constatava lo sversamento di acque reflue maleodoranti, che fuoriuscivano da un pozzetto della pubblica illuminazione, lungo la sede stradale di via Aleramo;

Che dalle indagini effettuate dall'UTC e dalla squadra degli operai comunali è emerso che un guasto alla "vecchia fognatura", che corre sul bordo della via Lungarini, provoca una infiltrazione di refluo entro il cavidotto della pubblica illuminazione;

Che tale situazione risulta essere fortemente pregiudizievole, dal punto di vista igienico sanitario, creando una situazione di forte rischio per la salute pubblica, aggravata dall'innalzamento delle temperature con l'approssimarsi della stagione estiva, e pericolo per la pubblica incolumità dovuta all'infiltrazione di acque reflue entro il cavidotto della P.I.;

Che, pertanto, occorre effettuare con urgenza, per la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità, un intervento di riparazione del tratto di fognatura interessata dall'ostruzione che impedisce il normale deflusso delle acque reflue;

Che l'Ufficio Tecnico Comunale non dispone di adeguate attrezzature per effettuare interventi di questa portata;

Considerato che per tale intervento emergenziale ci si può avvalere della ditta "So.Ge.A." di Fricano Salvatore, con sede in Casteldaccia, via S. Giuseppe 112, che possiede sufficiente competenza e professionalità nell'esecuzione di questo genere di lavori;

Atteso che la suddetta ditta, contattata per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il lavoro di riparazione e ripristino sopra indicato con l'utilizzo di appositi mezzi d'opera;

Ritenuto di incaricare la sunnominata ditta per l'effettuazione l'intervento al fine di fronteggiare la situazione di emergenza in corso;

Vista la relazione di sopralluogo del 03/05/2017 a cura dei tecnici dell'UTC;

Visto il D. L.vo EE.LL. 267/2000;

Visto il Decreto Lgs. 50/2016;

ORDINA

Alla ditta "So.Ge.A." di Fricano Salvatore, con sede in Casteldaccia, via S. Giuseppe 112, di effettuare i lavori di riparazione del dissesto che provoca lo sversamento delle acque reflue che invadono la sede stradale;

Di precisare che i lavori verranno coordinati dagli Operatori Comunali e verranno con separato atto impegnate le somme occorrenti per il pagamento delle spettanze alla ditta incaricata.

Comune di Casteldaccia
Il Responsabile Area III
Ingegnere Alfio Tornese



IL SINDACO (Ing. Fabio Spatafora)



l'attestazione del messo Comunale si certifica che copia conforme originale della presente ordinanza è registrata al n° ____ dell'albo pretorio on line il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CASTELDACCIA

Provincia di Palermo

RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO

OGGETTO: Affioramento di acque reflue in un tratto della via Lungarini.

Facendo seguito alle segnalazioni dei residenti questo UTC, - area manutenzioni, in data 03.05.2017, ha effettuato un sopralluogo, nella via Lungarini, angolo via Aleramo, coadiuvato dalla squadra degli operai comunali, alla presenza di personale dell'Amap, nonché, alla costante presenza, anche, del rappresentante della ditta che gestisce la pubblica illuminazione, ove ha riscontrato lo sversamento di acque reflue, maleodoranti, provenienti da un pozzetto della pubblica illuminazione, lungo la sede stradale di via Aleramo.

Dalle indagini dettagliatamente effettuate e condivise dal personale di cui sopra, è emerso che trattasi di un guasto alla "vecchia" fognatura che corre parallelamente alla nuova, sul bordo destro della via Lungarini, con fuoriuscita di acque reflue che vanno ad infiltrarsi entro il cavidotto della pubblica illuminazione.

Si prende atto che tale situazione risulta essere fortemente pregiudizievole, dal punto di vista igienico sanitario, creando una situazione di forte rischio per la salute pubblica, aggravata dall'innalzamento delle temperature con l'approssimarsi della stagione estiva, e pericolo per la pubblica incolumità dovuta all'infiltrazione di acque reflue entro il cavidotto della P.I. che contiene cavi elettrici in tensione.

Pertanto, si ritiene necessario procedere, senza ulteriori indugi, ad effettuare l'intervento di riparazione del tratto di fognatura per i gravi pericoli che questa situazione comporta.

Considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale non dispone di adeguate attrezzature per effettuare interventi di questa portata, per tale intervento è necessario incaricare una ditta in possesso di sufficiente competenza e professionalità nell'esecuzione di tali lavori, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza in corso.

L'intervento verrà coordinando dai tecnici e Operatori Comunali della squadra tecnica che forniranno la necessaria assistenza.

CASTELDACCIA: 03/05/2017

IL TECNICO COMUNALE

(Geom. Martorana Mariano)



Per l'U.T.C.

(Ingegnere Alfio Tornese)

Comune di Casteldaccia
Il Responsabile Area III
Ingegnere Alfio Tornese